

## La quille d'un Tanzer 26 dévoilée!

par **Carouf** de Passion Voile

<http://passionvoile.forumcanada.net/3030-la-quille-d-un-tanzer-26-devoilee>

Bonjour à tous,

Une fissure dans le joint de quille (une vieille blessure mal réparée qui s'est rouverte suite à un impact) m'a obligée à faire enlever la quille de mon Tanzer pour réparer le tout. À voir la curiosité que cela a suscitée au club de voile (voir une quille à côté d'un voilier n'est pas ordinaire!!) je vous offre ici quelques photos. Les propriétaires de Tanzer, entre autres, apprécieront sûrement.

1950 livres bien tenues...



On découvre qu'à l'usine, ils étendaient du silicone sur la quille... La coque n'a pas résisté du tout lors du soulèvement. Le silicone était devenu sec et inutile... La quille a été ensuite nettoyée et recouverte d'époxy.





La fissure n'est pas visible, mais la surface a été complètement refaite. Tout était délaminé.



Huit tubes de sicaflex 5200 sur la quille, on repose la coque dessus... Ce ne fut pas si simple... Il faut vraiment que la quille soit bien enlignée, car ce n'est pas évident de redresser 1950 livres!









La cale a été refaite aux fibres de verre et recouverte d'époxy, des boulons neufs, c'est ti pas beau ça!! 😊

Merci à Maurice Gagnon, mon ami, il sauvé mon bateau ☺

[Agrandir cette image](#) Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.



---

Caroline  
Tanzer 26